



## CEI 99 - VEDAÇÃO DE CERAMICA

### Gaxetas - Telas - Fitas

<b>T</b>	<b>°C</b>	<b>1200</b>
<b>p</b>	<b>bar</b>	<b>50</b>
<b>pH</b>		<b>3 ÷ 12</b>



#### Composição

- SIO<sub>2</sub> 47 - 54 %
- AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 46 - 52 %
- ALCALI max 0.25 %
- Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> max 0.1 %
- AGLUTINANTE max 10 %
- **REFORÇO DE INCONEL**

#### Composizione

- SIO<sub>2</sub> 47 - 54 %
- AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 46 - 52 %
- ALCALI max 0.25 %
- Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> max 0.1 %
- LEGANTI max 10 %
- **RINFORZATO INCONEL**

#### Características

Ótimo isolante para alta temperatura - baixa condutividade térmica - alta resistencia ao choque térmico - resistencia química a maioria dos agentes químicos - leve e flexível, excelente para a fabricação de juntas e gaxetas para alta temperatura - fácil de cortar e moldear.

#### Caratteristiche

*Ottimo isolante per alte temperatura - bassa conduttività termica - alta resistenza agli shock termici - resistente a buona parte degli agenti chimici - leggera e flessibile, ottima nella produzione di guarnizioni per alta temperatura - facile*

#### Aplicação

Vedações para alta temperatura - industria metalúrgica e siderúrgica em geral - industria do vidro - naval - construção de forno e equipamentos industriais - tem uma estrutura anti-chama, bom condutor térmico.

#### Applicazione

*Guarnizioni per alta temperatura - industria metallurgica e siderurgica in genere - industria del vetro - navale - costruzione di forni ed attrezzature industriali - strutture antincendio e protettive - ponte termico fra lamiere.*